

# АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от 20\_\_г.

с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Кирюшкино, ул.Советская, 88

Характер поверхности игровой площадки:

Земля-(грунт)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявлен ный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс Г-5	Удов.	-	-	-
2	Качели К1	удов	-	-	-
3	КачалкаКБ-1	Удов	-	-	-
4	Песочница П2	Удов	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: администратор с.Кирюшкино



личная подпись

Абушаев Р.Н.

( фамилия. инициалы)