

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от 2023г. с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Средняя Терешка, ул.Марата Асадуллина, возле дома №212

Характер поверхности игровой площадки:

Земля-(грунт)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс Г-5	Удов.	-	-	-
2	Качели К-1	удов	-	-	-
3	Качалка КБ-1	Удов	-	-	-
4	Песочница П-1				
5	Качалка КП-2(Петушок)	Удов	-	-	-
6	Скамейка С-1	удов	-	-	-
7	Спортивный тренажерСПТ-11	Удов	-	-	-
8	Спортивный тренажер СПТ-6	удов	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: МКУ ОАХО

Директор

(Должность)

Рамазанов

личная подпись

Рамазанов М.А.

(фамилия. инициалы)