

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от 20__г.

с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Верхняя Терешка, ул.Октябрьская, возле дома 34

Характер поверхности игровой площадки:


Земля-(грунт)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс Г-24	Удов.	-	-	-
2	Качели К1	удов	-	-	-
3	КачалкаКБ-1	Удов	-	-	-
4	Песочница П2	Удов	-	-	-
5	Скамейка С1	удов	-	-	-
6	Скамейка детская «Улитка»С-4	Удов	-	-	-
7	Качалка КП-2	удов	-	-	-
8	Качели К 1\4	удов	-	-	-
9	Спортивный тренажерСПТ-8	удов	-	-	-
10	Спортивный тренажер СПТ-13	удов	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: администратор с.Верхняя Терешка



личная подпись

Рахматуллова Л.Ф..

(фамилия. инициалы)