

## АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от 2023г. с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Средняя Терешка, ул.Марата Асадуллина, возле дома №78

Характер поверхности игровой площадки:

Земля-(грунт)

### Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели К-1	удов	-	-	-
2	Спортивный тренажер СПТ-6	Удов	-	-	-
3	Спортивный тренажер СПТ-8	удов	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: МКУ ОАХО

Директор

(Должность)

Рамазанов

личная подпись

Рамазанов М.А.

( фамилия. инициалы)