

# АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от

2023г.

с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Новая Терешка, ул.4-х братьев Аксяновых, 46(школа)

Характер поверхности игровой площадки: Земля-(грунт)

## Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс Г7	Удов.	-	-	-
2	Качели К1	Удов.	-	-	-
3	Скамейка С-1	Удов.	-	-	-
4	Качалка КБ-1	Удов.	-	-	-
5	Качалка КП-2(котик)	Удов.	-	-	-
6	Урна У-1	Удов.	-	-	-
7	Спортивный тренажер СПТ-11	Удов.	-	-	-
8	Спортивный тренажер СПТ-8	Удов.	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: МКУ ОАХО

Директор

(должность)

Рамазанов

(личная подпись)

Рамазанов М.А.

(фамилия, инициалы)