

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ от 2023г. с.Средняя Терешка

Владелец: МКУ ОАХО

Адрес установки: с.Новая Терешка, ул.4-х братьев Аксяновых, возле дома №62

Характер поверхности игровой площадки:

Земля-(грунт)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детский игровой комплекс Г-24	Удов.	-	-	-
2	Качели К-1	удов	-	-	-
3	Качалка КБ-1	Удов	-	-	-
4	Качалка КП-2	Удов	-	-	-
5	Скамейка детская(Улитка) С-2	удов	-	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждает его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель: МКУ ОАХО

Директор

(Должность)

Рамазанов

личная подпись

Рамазанов М.А.

(фамилия. инициалы)